



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE
ZAŠTITU MORA I UNUTARNJIH VODA
Lučka kapetanija Sisak

Klasa: 345-20/10-04/28
Ur.broj: 530-03-12-02/1-10-1
Sisak, 24.06.2010.



















Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ br. 109/07, 132/07), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU
Broj 28 /10

Priopćava se zapovjednicima brodova i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim poduzećima te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana 23. i 24.06.2010. godine izvršen pregled plovnog puta rijeke Save kako slijedi:

STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA

Datum	Km.	Postavljen znak		Dubina PP(dm)			Širina PP(m)	
		vrsta		D	S	L		
23.06.2010.	515,5	z.plutača	Z ▲					Crnac 382 Gušće 544 Jasenovac 650 Karlovac 304
	515,6	c.plutača	C ■					isto
	515,9	z.plovak uklonjen	Z ▲					Isto
	516,2	c.plovak uklonjen	C ■					Isto
	532,1	z.plovak uklonjen	Z ▲					Isto
	533,5	z.plovak uklonjen	Z ▲					Isto
	541,5	z.plutača	Z ▲					isto
	542,1	c.plutača	C ■					isto
	552	z.plovak uklonjen	Z ▲					isto

	552,5	z.plovak uklonjen	Z 					Isto
	553	c.plovak	C 					isto
	553	z.plovak	Z 					Isto
	554,2	z.plovak	Z 					Isto
	554,7	c.plovak uklonjen	C 					Isto
	562,9	z.plovak	Z 					Isto
	563,7	c.plutača uklonjena	C 					isto
	576,1	z.plutača	Z 					isto
	581,1	z.plovak	Z 					Isto
	581,4	z.plovak uklonjen	Z 					Isto
	581,6	c.plovak	C 					Isto
	581,8	z.plovak uklonjen	Z 					Isto
24.06. 2010.	583,3	c.plutača uklonjena	C 					Crnac 431 Gušće 609 Jasenovac 727 Karlovac 193
.	583,5	z.plutača potopljena	Z 					Isto
	1,1	z.plovak uklonjen	Z 					Isto
	1,5	c.plovak uklonjen	C 					Isto
	1,8	c.plovak uklonjen	C 					Isto
	1,9	z.plovak	Z 					Isto

Upozoravaju se zapovjednici brodova i sastava na obavezu da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, a da o uočenim promjenama u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju.

Napomena:

Na km. 543 ne radi zelena obalna lampa.

LUČKI KAPETAN:

Željko kpt. Kozić ,dipl.ing.

Dostaviti:

1. Dunavski Lloyd Sisak
2. Hidrokop- Sisak
3. Malibu promet, Novska
4. Hidrotehna
5. Šljunčara Tanac
6. Brodocentar
7. Lučka uprava
8. Brodska posavina
9. Agencija za plovne puteve
10. L.K. Slavonski Brod
11. Savska komisija
12. Oglasna ploča Lučke kapetanije