



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE
ZAŠTITU MORA I UNUTARNJIH VODA
Lučka kapetanija Sisak

KLASA: 345-20/11-01/48
UR.BROJ: 530-03-12-02/1-11-1
Sisak,15.11.2011.

Ministarstvo mora , prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/07, 132/07), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU
Broj 48 /11

Obavještavaju se zapovjednici plovila i sastava, voditelji čamaca, brodarske tvrtke te ostali sudionici u plovidbi da je, inspekcijskim nadzorom plovnog puta rijeke Kupe utvrđeno da na rkm rijeke Kupe 1,1, 1,9 i 3,4 nedostaju plovci za označavanje lijeve strane plovnog puta, a na rkm 1,5, 1,8 i 3,5 nedostaju plovci za označavanje desne strane plovnog puta.

Nepostojanje navedenih oznaka za obilježavanje plovnog puta ugrožava sigurnost plovidbe, te se pozivaju svi sudionici u plovidbi na pojačani oprez pri plovidbi navedenom dionicom.

Plovni put će biti propisno obilježen u najkraćem roku o čemu će svi sudionici biti na vrijeme obaviješteni.

LUČKI KAPETAN:

Željko kpt. Kozić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Dunavski Lloyd Sisak
2. Hidrokop- Sisak
3. Malibu promet, Novska
4. Hidrotehna
5. Šljunčara Tanac
6. Brodocentar
7. Lučka uprava
8. Brodska posavina
9. Agencija za vodne putove
10. L.K. Slavonski Brod
11. Savska komisija
12. Oglasna ploča Lučke kapetanije

