



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO POMORSTVA,**  
**PROMETA I INFRASTRUKTURE**  
UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE  
BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA  
**Lučka kapetanija Sisak**

**\*P/2289310\***

KLASA: 345-20/14-01/107  
URBROJ: 530-03-4-1-2-14-2  
Zagreb, 8. srpnja 2014. godine
















Ministarstvo pomorstva , prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra , Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/07, 132/07,51/13), **izdaje**

**PRIOPĆENJE BRODARSTVU**  
**Broj 33/2014**

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana **07. i 08. srpnja 2014.godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovno putu rijeke Save, kako slijedi:

**STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA**

Datum	Km.	Postavljen znak		Dubina PP(dm)			Širina PP(m)		
		vrsta	D	L	D	S			L
07.07.2014. 15,00	515,9 Jasenovac	z.plovak	Z	▲				Crnac - 51 Gušće + 67 Jasenovac + 105 Karlovac - 45	
	516,2 Jasenovac	c.plovak	C ■					Isto	
	523,9 Višnjica				27				
	532,1 Krapje	z.plovak	Z	▲				Isto	
	532,5 Krapje	z.plovak	Z	▲				Isto	
	541,5 Puska	z. plutača	Z	▲				Isto	
	542,1 Puska	c. plutača	C ■		30	26	27	80	Isto
	552,0 Lonja	z.plovak	Z	▲	33	31	28	60	Isto
	552,5 Lonja	z.plovak	Z	▲	23	23	21	55	Isto

	553,0 Lonja	c.plovak z. plovak	C Z  	18	21	26	80	Isto
	554,2 Strmen	z.plovak	Z 					Isto
	554,9 Strmen	c.plovak	C 	20	21	34	50	Isto
	555,0 Strmen				21			Isto
	560,3 Bobovac				25			Isto
	562,9 Bistrać	z. plutača	Z 					Isto
	563,7 Bistrać	c. plutača	C 					Isto
	581,1 B.kut	z.plovak	Z 	26	27	23	50	Isto
	581,4 B.Kut	z.plovak	Z 	23	30	28	50	Isto
	581,6 B.Kut	c.plovak	C 	23	29	28	50	Isto
	583,1 B.Kut	c. plutača	C 					Isto
	583,5 B.Kut	z. plutača	Z 					Isto
08.07. 2014 07,00	1,100 Kupa	z.plovak	Z 					Crnac - 64 Gušće + 54 Jasenovac + 94 Karlovac - 45
	1,500 Kupa	c.plovak	C 					Isto
	1,800 Kupa	c.plovak	C 					Isto
	1,900 Kupa	z.plovak	Z 					Isto

Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

**LUČKI KAPETAN:**

Kpt. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti :

- MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe
- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- Hidrokop – Sisak
- Niskogradnja „MALIBU“
- Hidrotehna
- Šljunčara Tanac
- Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
- Agencija za vodne putove

- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar  
Pismohrana