



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POMORSTVA,
PROMETA I INFRASTRUKTURE
UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE
PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I
POMORSKOG DOBRA
Lučka kapetanija Sisak

P/3243458

KLASA: 345-20/16-01/157

URBROJ: 530-03-4-1-16-2

Sisak, 22. rujna 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU Broj 41/2016

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da je dana **21. i 22. rujna 2016. godine** Agencija za vodne putove izvršila pregled plovnog puta rijeke Save - STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA:

Datum	Km.	Postavljen znak			Dubina PP(dm)			Širina	Vodostaj	
		vrsta	D	L	D	S	L			
21.09 2016. 17,00	515,9 Jasenovac	z.plovak		L	31	34	33	60	Gušće 30 Jasenovac 102 ? Karlovac 41	
	516,3 Jasenovac	c.plovak	D		33	33	33	60	Isto	
	523,9 Višnjica					27			Isto	
	532,1 Krapje	z.plovak		L					Isto	
	532,6 Krapje	z.plovak		L					Isto	
	541,5 Puska	z. plutača		L					Isto	
	541,9 Puska					27			Isto	
	542,1 Puska	c.plutača	D		27	28	27	65	Isto	
22.09 2016. 08,00	552,1 Lonja	z.plovak		L	28	27	26	55	Gušće 40 Jasenovac 114 ? Karlovac 48	
	552,5 Lonja	z.plovak		L	28	27	26	55	Isto	
	553,0 Lonja	c.plovak	D	L	27	28	27	70	Isto	
		z. plovak								
	554,2 Lonja	z.plovak		L					Isto	
	554,9 Strmen	c.plovak	D		26	27	28	55	Isto	
	557,1 Strmen	c.plovak	D						Isto	
	562,9 Bistrač	z. plutača		L					Isto	
	563,7 Bistrač	c. plutača	D						Isto	
	560,3 Bobovac					25			Isto	
	573,5 Gušće	z.plovak		L	29	29	29	55	Isto	
	574,5 Gušće	c.plovak	D		29	30	28	50	Isto	
	575,1 Gušće	z.plovak		L	28	27	26	50	Isto	
	576,1 Gradusa	z.plutača		L					Isto	
	581,1 B.kut	z.plovak		L	29	28	27	50	Isto	
	581,4 B.kut	z.plovak		L	27	30	28	55	Isto	
	581,6 B.kut	c.plovak	D		27	33	31	55	Isto	
	582,0 B.kut	z.plovak		L					Isto	

	583,1 B.Kut	c.plutača	D						Isto
	583,5 B.Kut	z.plutača		L					Isto
	584,1 BKut	c.plovak	D		28	28	28	50	Isto
	(postavili)	z. plovak		L					Isto
	1,100 Kupa	z. plovak		L					Isto
	1,500 Kupa	c.plovak	D						Isto
	1,800 Kupa	c.plovak	D						Isto
	1,900 Kupa	z. plovak		L					Isto

Napomena: Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o sigurnosti plovidbe te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

U tijeku je priprema rekonstrukcija vodomjera Crnac i Jasenovac, navedeni radovi će se izvoditi u nadležnosti Hrvatskih voda. Vodostaj je potrebno uzeti s rezervom.

LUČKI KAPETAN:

Kpt. Željko Kozić, dipl.ing.

Dostaviti :

- MPPI – Uprava za sigurnost plovidbe
- HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
- Hidrokop – Sisak
- Niskogradnja „MALIBU“
- Hidrotehna
- Šljunčara Tanac
- Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
- Agencija za vodne putove
- LK Sl. Brod
- Savska komisija
- Lučka uprava
- Brodocentar
- Pismohrana