



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA, PROMETA
I INFRASTRUKTURE

Uprava za sigurnost plovidbe,
zaštitu mora i unutarnjih voda

LUČKA KAPETANIJA SISAK

KLASA: 345-20/11-01/39

UR.BROJ: 530-03-12-02/1-11-1

Sisak, 13.09.2011.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda Lučka kapetanija Sisak na temelju članka 7., 203. i 204. točka 4. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda („Narodne novine“ 109/07, 132/07), **izdaje**

PRIOPĆENJE BRODARSTVU
Broj 39/11

Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim učesnicima u plovidbi da je dana 12.09.2011. godine izvršen pregled plovnog puta rijeke Save i rijeke Kupe kako slijedi:

STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA

| Datum | Km. | Postavljen znak | | Dubina PP(dm) | | | Širina PP(m) | |
|-------------|---------------|-----------------|-----|---------------|----|----|--------------|--|
| | | vrsta | | D | S | L | | |
| 12.09.2011. | 551,9 Lonja | | | | 8 | | | Crnac -216 Gušće -129 Jasenovac -126 Karlovac -72 |
| | 552 Lonja | | | 13 | 8 | 8 | 35 | Isto |
| | 552,250 Lonja | z.plovak | Z ▲ | 13 | 10 | 10 | 25 | Isto |
| | 552,5 Lonja | | | 12 | 12 | 10 | 40 | Isto |
| | 553 Lonja | z.plovak | Z ▲ | 13 | 15 | 15 | 55 | Isto |
| | 553 Lonja | c.plovak | C ■ | | | | | Isto |
| | 554,2 Strmen | z.plovak | Z ▲ | | 11 | | | Isto |
| | 554,9 Strmen | c.plovak | C ■ | 13 | 12 | 15 | 35 | Isto |
| | 555 Strmen | | | | 12 | | | Isto |
| | 557,1 Strmen | c.plovak | C ■ | | | | | Isto |
| | 560,3 Bobovac | | | | 9 | | | Isto |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-----|----|----|----|----|------|
| | 562,9 Bistrač | z.plovak | Z ▲ | | | | | Isto |
| | 563,7 Bistrač | c.plutača | C ■ | | | | | Isto |
| | 571,7 Gušče | | | | 11 | | | Isto |
| | 576,1 Gradusa | z.plutača | Z ▲ | | | | | Isto |
| | 581,1 B.Kut | z.plovak | Z ▲ | 14 | 12 | 14 | 35 | Isto |
| | 581,4 B.Kut | z.plovak | Z ▲ | 10 | 16 | 14 | 35 | Isto |
| | 581,6 B.Kut | c.plovak | C ■ | 10 | 16 | 14 | 35 | Isto |
| | 582,5 B.Kut | | | | 13 | | | Isto |
| | 583,3 B.Kut | c.plutača | C ■ | | | | | Isto |
| | 583,5 B.Kut | z.plutača | Z ▲ | | | | | Isto |
| | 592,1 Galdovo | | | | 11 | | | Isto |
| | 0,400 Kupa | | | | 11 | | | |
| | 1,1 Kupa | z.plovak | Z ▲ | | 12 | | | Isto |
| | 1,5 Kupa | c.plovak | C ■ | | | | | Isto |
| | 1,8 Kupa | c.plovak | C ■ | | | | | Isto |
| | 1,9 Kupa | z.plovak | Z ▲ | | | | | Isto |

Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, a da o uočenim promjenama u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju.

LUČKI KAPETAN:

Željko kpt. Kozić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Dunavski Lloyd Sisak
2. Hidrokop- Sisak
3. Malibu promet, Novska
4. Hidrotehna
5. Šljunčara Tanac
6. Brodocentar
7. Lučka uprava
8. Brodska posavina
9. Agencija za vodne putove
10. L.K. Slavonski Brod
11. Savska komisija
12. Oglasna ploča Lučke kapetanije

